

# INFORME DE ENSAYO



INFORME N°: I17/1.237

CLIENTE: Ayuntamiento de Suances  
Plaza Viales, 1

LUGAR DE RECOGIDA DE MUESTRAS: Playa de la Concha- Suances

RECOGIDA POR: Justo Morán Torres

FECHA/HORA RECOGIDA MUESTRAS: 21/08/2017 13:45

## ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

### MUESTRA N° M17/ 1.378 Agua de mar

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA HASTA SU ANÁLISIS: Refrigeración

Pleamar: 17:10

Bajamar 10:49

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Inicio análisis 21/08/2017

Fin análisis 24/08/2017

DETERMINACION	METODOLOGIA	RESULTADO	INTERPRETACION	
<i>E.coli</i> (ufc/100ml)	UNE-EN-ISO 9308-1:2001	50	<=500	Satisfactorio
<i>Enterococos intestinales</i> (ufc/100ml)	UNE-EN-ISO 7899-2:2001	28	<=200	Satisfactorio

Comentario:

La muestra se recoge según especificaciones del ANEXO V del RD1341/2007 sobre aguas de baño, a 30 cm por debajo de la superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad es superior a 1 metro.

**\* NOTA IMPORTANTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SÓLO DAN FE DE LA MUESTRA ANALIZADA**

En Guarnizo, a 24 de agosto de 2017

Técnico de análisis: Estefanía Sebares Ortiz

Director técnico: Justo Morán Torres

