

INFORME DE ENSAYO



INFORME N°: I17/1.176

CLIENTE: Ayuntamiento de Suances
Plaza Viales, 1

LUGAR DE RECOGIDA DE MUESTRAS: Playa de La Concha, Suances

RECOGIDA POR: Justo Morán Torres

FECHA/HORA RECOGIDA MUESTRAS: 11/08/2017 19:45

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

MUESTRA N° M17/ 1.302 Agua de mar

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA HASTA SU ANÁLISIS: Refrigeración

Tipo de envase Envase de polietileno estéril

ZONA DE RECOGIDA DE LA MUESTRA: Mitad de la playa de La Concha (pto de muestreo)

Inicio análisis 11/08/2017

Fin análisis 13/08/2017

DETERMINACION	METODOLOGIA	RESULTADO	INTERPRETACION	
<i>E.coli (ufc/100ml)</i>	UNE-EN-ISO 9308-1:2001	4	<=500	Satisfactorio
<i>Enterococos intestinales (ufc/100ml)</i>	UNE-EN-ISO 7899-2:2001	89	<=200	Satisfactorio

Comentario:

La muestra se recoge según especificaciones del ANEXO V del RD1341/2007 sobre aguas de baño (a 30 cm por debajo de la superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad es superior a 1 metro.

La muestra se toma justo en el momento de pleamar (19:46 h) y se transporta en recipiente isotermo con frío para ser procesada inmediatamente en Laboratorio.

*** NOTA IMPORTANTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SÓLO DAN FE DE LA MUESTRA ANALIZADA**

En Guarnizo, a 14 de agosto de 2017

Director técnico: Justo Morán Torres

