

INFORME DE ENSAYO



INFORME N°: I17/1.440

CLIENTE: Ayuntamiento de Suances
Plaza Viases, 1

LUGAR DE RECOGIDA DE MUESTRAS: Playa de la Concha- Suances

RECOGIDA POR: Justo Morán Torres

FECHA/HORA RECOGIDA MUESTRAS: 20/09/2017 17:25

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

MUESTRA N° M17/ 1.541 AGUA DE MAR

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA HASTA SU ANÁLISIS: Refrigeración

Pleamar 17.35

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Inicio análisis 20/09/2017

Fin análisis 22/09/2017

DETERMINACION	METODOLOGIA	RESULTADO	INTERPRETACION	
<i>E.coli</i> (ufc/100ml)	UNE-EN-ISO 9308-1:2001	2	<=500	Satisfactorio
<i>Enterococos intestinales</i> (ufc/100ml)	UNE-EN-ISO 7899-2:2001	20.5	<=200	Satisfactorio

Comentario:

La muestra se recoge según especificaciones del ANEXO V del RD1341/2007 sobre aguas de baño: a 30 cm por debajo de la superficie de las aguas y en aguas cuya profundidad es superior a 1 metro.

*** NOTA IMPORTANTE: LOS RESULTADOS OBTENIDOS SÓLO DAN FE DE LA MUESTRA ANALIZADA**

En Guarnizo, a 22 de septiembre de 2017

Técnico de análisis: Ankara Bustillo Saiz

Director técnico: Justo Morán Torres



LABORATORIO DE ENSAYO CERTIFICADO POR BUREAU VERITAS, CON N° ES024430 SEGÚN NORMA UNE-EN-ISO 9001:2008
BAJO EL ALCANCE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO, AGUAS DE PISCINA Y ALIMENTOS. ANÁLISIS DE LEGIONELLA. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES Y AMBIENTES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. ELABORACIÓN DE MANUALES DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS (APPCC).

POLÍGONO INDUSTRIAL DE GUARNIZO - CENTRO DE NEGOCIOS PORTAL 72 A, LOCAL 111. C.P.: 39611 GUARNIZO - EL ASTILLERO.

Tfno / Fax 942 565 332

Móvil 609 127 540 / 630 063 283

CIF B-39.473.897

FO.09.01.03

Rev.: 05

Fecha Rev.:16/04/09